




【着工前】



久田中学校 屋内運動場 災害復旧工事

工期:R3.1月9日~R3.9月10日(245日間)

9/3の台風9号の影響で甚大な被害がでた
対馬市立久田中学校の体育館。

屋根は飛散し、剥がれ、落ち
フロアは水浸しに。

学校行事はもちろん、当たり前になっていた体育や部活動も、体育館で行えない
日々が続きました。

